联合国 $S_{/2021/1000}$



安全理事会

Distr.: General 2 December 2021

Chinese

Original: English

安全理事会主席的说明

在 2015 年 7 月 20 日就题为"不扩散"的项目举行的第 7488 次会议上,安全理事会通过了第 2231(2015)号决议。

在该决议第 4 段,安全理事会请国际原子能机构总干事定期向安理会报告伊朗伊斯兰共和国履行其根据《联合全面行动计划》所作承诺的最新情况,并随时报告直接影响履行这些承诺的任何关切问题。

据此,主席随本说明分发总干事2021年9月7日的报告(见附件)。

附件

2021年9月7日国际原子能机构总干事给安全理事会主席的信

谨随函附上向国际原子能机构理事会提交的文件(见附文)。

请提请安全理事会所有成员注意本信及文件为荷。

拉斐尔•马里亚诺•格罗西(签名)

附文

[原件:阿拉伯文、中文、英文、 法文、俄文和西班牙文]

根据联合国安全理事会第 2231(2015)号决议在伊朗伊斯兰 共和国开展核查和监测*

总干事的报告

A. 导言

1. 总干事提交理事会并同时提交联合国安全理事会(安全理事会)的本报告内容涉及伊朗伊斯兰共和国(伊朗)履行其《联合全面行动计划》(全面行动计划)核相关承诺的情况以及与根据安全理事会第2231(2015)号决议在伊朗开展核查和监测有关的事项。本报告还提供关于财务事项以及原子能机构与根据"全面行动计划"设立的联合委员会的磋商和信息交流的资料。

B. 背景

- 2. 2015 年 7 月 14 日,中国、法国、德国、俄罗斯联邦、英国、美利坚合众国 1 以及欧洲联盟外交事务和安全政策高级代表(欧洲三国/欧盟+3)和伊朗商定了"全面行动计划"。2015 年 7 月 20 日,安全理事会通过了第 2231 (2015)号决议,其中除其他外,特别请总干事"在《联合全面行动计划》所载伊朗核相关承诺的整个有效期内对这些承诺开展必要的核查和监测"(GOV/2015/53 号及 Corr.1 号文件第 8 段)。2015 年 8 月,理事会授权总干事视可得资金情况并按照原子能机构的标准保障实践,根据安全理事会第 2231 (2015)号决议在"全面行动计划"所载伊朗核相关承诺的整个有效期期间对这些承诺开展必要的核查和监测,并相应地提出报告。理事会还授权原子能机构按照 GOV/2015/53 号及 Corr.1 号文件所述与联合委员会进行协商和信息交流。
- 3. 2016年12月和2017年1月,总干事与成员国共享了九份文件,²这些文件由联合委员会所有参加者制定和核可,对"全面行动计划"所规定的其有效期内的伊朗核相关措施的执行情况作了澄清。³

21-17984 3/19

^{*} 以文号 GOV/2021/39 分发国际原子能机构理事会。

¹ 2018 年 5 月 8 日,美利坚合众国时任总统唐纳德·特朗普宣布"美国将退出伊朗核协议"《特朗普总统关于〈联合全面行动计划〉的讲话》,网址: https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/。

² 复载于 INFCIRC/907 号和 INFCIRC/907/Add.1 号文件。

³ GOV/2017/10 号文件第 3 段。

- 4. 2019年5月8日,伊朗发表声明,除其他外,特别包括"······为了落实'全面行动计划'第26段和第36段规定的伊朗的权利,伊朗伊斯兰共和国最高国家安全委员会发布了自即日起停止伊朗根据'全面行动计划'采取的一些措施的命令"。4
- 5. 2020年1月5日,伊朗宣布其核计划将不再"受在运行方面的任何限制",并且声明它将"一如既往地"继续与原子能机构合作。5
- 6. 2021年1月29日,伊朗通知原子能机构,根据伊朗议会通过的一项新法律, 6 伊朗将采取与"全面行动计划"有关的某些措施,包括停止"保障协定"之外的原子能机构视察。
- 7. 2021年2月11日,总干事通知伊朗,停止或限制原子能机构的核查和监测活动将对原子能机构报告伊朗承诺履行情况的能力产生严重影响,并削弱至关重要的对伊朗核计划和平性质的信任。他补充说,如果不执行"附加议定书"和"全面行动计划"目前规定的措施,原子能机构可能无法继续提供关于伊朗核计划的真实报告,也无法挽回今后恢复这种核查作用所需的了解。总干事表示愿意讨论是否可能建立一个可行的框架,使原子能机构能够继续发挥目前的核查作用,并提供对所有各方都至关重要的实事求是的公正报告,并表示这样的框架必须符合伊朗政府根据伊朗法律承担的义务。7
- 8. 2021年2月15日,伊朗通知原子能机构,伊朗"将自2021年2月23日起停止执行'全面行动计划'中所设想的自愿透明度措施",具体如下:
- "全面保障协定'的'附加议定书'的条款;
- 伊朗'保障协定'的'辅助安排'中经修订的第 3.1 条;
- 现代技术的使用和原子能机构的长期存在;
- 铀矿石浓缩物相关透明度措施;
- 浓缩相关透明度措施;
- '全面行动计划'规定的接触;
- 自愿措施执行情况的监测和核查;
- 离心机部件制造相关透明度措施。"8
- 9. 2021年2月16日,总干事除其他外还提醒伊朗,执行经修订的第3.1条是 伊朗根据其"保障协定"的"辅助安排"承担且不能单方面加以修改的一项法

⁴ 由伊朗总统哈桑·鲁哈尼博士阁下宣布,网址: http://president.ir/en/109588。

⁵ http://irangov.ir/detail/332945.

⁶ INFCIRC/953 号文件。

⁷ GOV/2021/10 号文件第 7 段。

⁸ GOV/INF/2021/13 号文件。

定义务,而且该"保障协定"中没有暂停执行"辅助安排"中商定条款的任何 机制。⁹

10. 2021年2月21日,在伊朗时任副总统兼伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希阁下和总干事发表的"联合声明"中,原子能机构和伊朗达成了一项符合伊朗法律的临时双边技术谅解,10 据此原子能机构将在最多三个月内继续开展技术附件所载必要的核查和监测活动。伊朗和原子能机构还同意,除其他外,定期审查该技术谅解,以确保其继续实现其目的,而且伊朗将一如既往地充分和不加限制地执行其与原子能机构的"保障协定"。

11. 2021 年 5 月 24 日,总干事和时任副总统萨利希商定: (1) 该技术谅解涵盖的原子能机构监测设备收集的信息将继续另外储存一个月,直至 2021 年 6 月 24 日; (2) 按照 2021 年 2 月 21 日 "联合声明"的规定,这些设备在此期间将继续运行并能够收集和储存进一步的数据。¹¹ 这项协议是为了使原子能机构能够恢复和重新建立必要的对情况了解的连续性。

12. 在 2021 年 5 月 28 日的信中,伊朗通知原子能机构,鉴于技术谅解已于 2021 年 5 月 24 日到期,伊朗决定不延长技术谅解,但决定不删除记录的数据,并将其保存最长一个月。在 2021 年 6 月 3 日致伊朗的信中,总干事忆及,需要完整地维持数据的持续保留和记录,没有这些资料,原子能机构将不可能像 2021 年 2 月 23 日之前那样重建进行必要核查和监测所需的了解的连续性。

13. 总干事在 2021 年 6 月 17 日致伊朗的信中表示,伊朗和原子能机构 2021 年 5 月 24 日达成的协议将于 2021 年 6 月 24 日到期,并表示,原子能机构了解伊朗对 2021 年 6 月 24 日之后原子能机构监测和监视设备可能继续收集、录制和保留数据以及对维持和保留相关记录的立场至关重要。12 总干事还表示,鉴于该双边谅解的性质,任何关于其连续性或到期的决定都应在执行之前得到伊朗和原子能机构的一致同意。

14. 伊朗没有回复总干事的信函,也未表示是否打算维持(上文第 11 段所述的)协议,以便按照 2021 年 2 月 21 日上述声明及其技术附件的规定,确保原子能机构监测和监视设备的运行和所收集信息的储存的连续性。¹³ 总干事在 2021 年 6 月 29 日致伊朗的信中表示,除其他外,特别期望伊朗就其对 2021 年 5 月 24 日协议的立场与原子能机构进行沟通,不继续执行该协议将损害原子能机构保持了解的连续性和恢复其设备所收集和记录的信息的能力,而这种能力是今后恢复原子能机构对伊朗核相关承诺的核查和监测所必需的。

21-17984 **5/19**

⁹ GOV/2021/10 号文件第 10 段。

¹⁰ GOV/2021/10 号文件附件一。

¹¹ GOV/INF/2021/31 号文件第 4 段。

¹² GOV/INF/2021/32 号文件第 4 段。

¹³ GOV/INF/2021/32 号文件第 6 段。

- 15. 虽然原子能机构没有收到伊朗关于 2021 年 5 月 24 日协议是否持续至 2021 年 6 月 24 日之后的进一步正式照会,但原子能机构收到了伊朗相关当局的非正式表示,即,技术谅解所涵盖的原子能机构监测和监视设备继续运行,所收集的信息在 2021 年 6 月 24 日之后继续存储。
- 16. 在 2021 年 7 月 9 日的信中,原子能机构要求伊朗使原子能机构能够核实其以前安装在伊朗离心机技术公司卡拉季综合设施离心机部件制造车间但伊朗表示它已在该场所 2021 年 6 月 23 日的事件后拆除的四个监视摄像机的状况。由于伊朗没有回复该信函,原子能机构在 2021 年 8 月 12 日致伊朗的信中重申了其要求,并除其他外,特别表示,在该场所的离心机转筒和波纹管制造恢复之前,原子能机构的监视摄像机得以重新安装并投入运行至关重要。
- 17. 总干事在 2021 年 8 月 16 日致伊朗的信中表示,根据原子能机构的标准保障实践,不能定期向维也纳原子能机构总部传输数据的原子能机构监测和监视设备不能被遗留超过三个月而不维修。他还表示,就受 2021 年 5 月 24 日协议约束的原子能机构监测和监视设备而言,这一期限将于 2021 年 8 月 24 日左右结束。为了维持原子能机构在伊朗的监测和监视设备及其所收集的数据的完整性,原子能机构要求在 2021 年 8 月 21 日至 29 日期间进入伊朗境内的所有相关场所,以便维修这些设备并更换加装着原子能机构封记的存储介质。
- 18. 伊朗在 2021 年 8 月 30 日的信中通知原子能机构,"安装在伊朗离心机技术公司卡拉季综合设施离心机部件制造车间的原子能机构监视摄像机可由原子能机构视察员在伊朗原子能组织进行目视观察"。原子能机构在 2021 年 9 月 3 日的信中要求伊朗允许原子能机构视察员于 2021 年 9 月 4 日在伊朗原子能组织场址进行接触,以评定这些摄像机的状况,取回数据存储介质,并将这些存储介质在加装原子能机构封记的情况下交由伊朗保管。
- 19. 2021 年 9 月 4 日,向原子能机构提供了对以前安装在伊朗离心机技术公司卡拉季综合设施离心机部件制造车间的监视摄像机中的四台摄像机的接触。原子能机构观察到,其中一台摄像机已被损毁,一台严重损坏,另两台似乎完好无损。从三台摄像机上取回了数据存储介质,并在未进一步检查的情况下加装了原子能机构封记。然而,被损毁摄像机的数据存储介质和记录单元不在向原子能机构出示的该摄像机的残余物之列。原子能机构在 2021 年 9 月 6 日致伊朗的信中要求伊朗找到存储介质和记录单元,并就其缺失的原因提供补充信息。在原子能机构能够接触已加装原子能机构封记的另外三台摄像机的存储介质之前,原子能机构将不能确定存储介质中的数据能否恢复。截至今日,原子能机构不能恢复对这些摄像机记录的活动的了解的连续性。原子能机构一直未能在伊朗离心机技术公司卡拉季综合设施的离心机部件制造车间安装替代摄像机。
- 20. 截至本报告之日,原子能机构尚未从伊朗收到关于其在伊朗与技术谅解有关的其余监测和监视设备的状况的信息。事实上,几个月来,伊朗根本没有就此事项与原子能机构进行接触。伊朗未继续执行 2021 年 5 月 24 日的协议,使原子能机构无法维修设备和更换存储介质。这正在严重损害原子能构保持了解的连续性

的技术能力,而这种能力是原子能机构今后恢复对伊朗核相关承诺的核查和监测 所必需的。

21. 鉴于以上所述,原子能机构对其能够对伊朗与技术谅解相关的其余设施和场所保持了解的连续性的信心自 2021 年 8 月 24 日以来进一步大幅度下降(在该日之前本已在下降)。伊朗需要不拖延地纠正这种情况。根据原子能机构的标准保障实践,伊朗和原子能机构就此事项进行沟通不可或缺。

22. 原子能机构用于执行伊朗的"附加议定书"以及核查和监测"全面行动计划"所列伊朗的核相关承诺的费用概算为每年920万欧元。对于2021年,在这920万欧元中有400万欧元需要预算外资金。14 截至2021年8月26日,已认捐744万欧元预算外资金用于支付2021年及之后"全面行动计划"相关活动的费用。15.16

C. "全面行动计划"核查和监测活动

23. 从 2016 年 1 月 16 日 (全面行动计划""执行日") 至 2021 年 2 月 23 日,原子能机构按照原子能机构的标准保障实践,以"全面行动计划"所载模式,¹⁷ 公正、客观地核查和监测了伊朗履行其核相关承诺的情况。^{18、19} 但自 2021 年 2 月 23 日以来,由于伊朗决定停止履行其"全面行动计划"核相关承诺,包括"附加议定书"(见上文第 8 段和附件一),原子能机构有关"全面行动计划"的核查和监测活动受到了严重削弱。原子能机构就总干事上份季度报告 ²⁰ 及随后的四次更新(见附件二)印发以来的这段时期报告如下。

21-17984 7/19

¹⁴ 临时适用伊朗"附加议定书"的费用(300万欧元)和与核查和监测"全面行动计划"所载伊朗核相关承诺有关的视察员费用 220万欧元正在通过经常预算满足(GC(63)/2号文件》。

¹⁵ 这笔资金用于支付直至 2022 年 11 月初的"全面行动计划"相关活动费用。

¹⁶ 将在适当时候评定伊朗自 2021 年 2 月 23 日以来未执行"附加议定书"和履行其 "全面行动 计划"核相关承诺对原子能机构的费用影响。

¹⁷ 包括本报告第3段所述的澄清。

¹⁸ GOV/2016/8 号文件第 6 段。

^{19 &}quot;秘书处的说明"第 2016/Note 5 号。

²⁰ GOV/2021/28 号文件。

C.1. 重水和后处理相关活动

24. 在 2021 年 8 月 24 日设计资料核实期间,原子能机构观察到,伊朗没有寻求按原设计建造阿拉卡重水研究堆(IR-40 反应堆》。^{21、22、23、24} 伊朗没有按照原设计生产或试验为支持 IR-40 反应堆专门设计的天然铀芯块、燃料细棒或燃料组件。所有现有天然铀芯块和燃料组件一直都在原子能机构的持续监测下处于贮存状态(第 3 段和第 10 段》。²⁵

25. 自 2021 年 2 月 23 日以来,伊朗既未向原子能机构通报伊朗的重水存量和重水生产厂的重水产量,²⁶ 亦不允许原子能机构监测伊朗的重水库存量和在重水生产厂生产的重水量。根据上文(第 15 段)所述非正式表示,原子能机构假定重水监测系统在 2021 年 6 月 24 日之后继续运行。然而,自 2021 年 5 月 25 日以来,原子能机构一直不能确认其运行和更换存储介质以获取所收集的数据和记录(第 15 段)。²⁷

26. 伊朗没有在德黑兰研究堆和钼碘氙放射性同位素生产设施(钼碘氙设施)或它已向原子能机构申报的任何其他设施进行后处理相关活动(第18段和第21段)。²⁸

C.2. 浓缩和燃料相关活动

27. 伊朗一直在纳坦兹的燃料浓缩厂和燃料浓缩中试厂 ²⁹ 以及福尔多的福尔多 燃料浓缩厂持续进行六氟化铀浓缩。³⁰ 正如以前所报告的那样,伊朗自 2019 年

²¹ 排管容器已在"执行日"准备工作期间从该反应堆拆除和使其无法使用,并一直留在伊朗(GOV/INF/2016/1号文件,阿拉卡重水研究堆,第 3(2) 段和第 3(3) 段 》。

²² 正如以前所指出的(GOV/2017/24 号文件脚注 10 》伊朗已将该设施的名称改为克努达重水研究堆。

²³ 2021 年 2 月 16 日,原子能机构核实伊朗己完成装料机的安装(见 GOV/2021/10 号文件脚注 17)。伊朗表示,这台机器是按原设计建造的,计划根据该反应堆的新设计进行调整(见 GOV/2020/41 号文件脚注 17)。

²⁴ 2021 年 8 月 24 日,原子能机构观察到正在进行例行活动,其中包括:乏燃料水池衬里的铺设;空气闸门的建造工作;冷却系统管道的调整;以及内部装置和辅助系统的安装。

²⁵ 除非另有说明,本报告整个 C 部分和 D 部分括号中的段落号对应"全面行动计划""附件—— '核相关措施'"各段落。

²⁶ 2017 年 6 月, 伊朗通知原子能机构, "重水生产厂的最大年产量为 20 吨"(见 GOV/2017/35 号文件 脚注 12)。

²⁷ 根据对商业卫星图像的分析,原子能机构评定认为,在本报告所涉期间,重水生产厂一直持续运行。

²⁸ 在署期为 2021 年 5 月 9 日的钼碘氙设施经更新的《设计资料调查表》中,伊朗向原子能机构通报了其从经辐照靶件萃取铯的计划(GOV/2021/28 号文件脚注 25)。

²⁹ GOV/INF/2019/12 号文件第 4 段。

³⁰ 根据"全面行动计划""在 15 年中,纳坦兹浓缩场址将为伊朗进行包括受保障的研发在内所有 铀浓缩相关活动的惟一场所"(第 72 段)。

7月8日起一直在进行铀-235 丰度达 5%的六氟化铀浓缩 ³¹ (第 28 段),自 2021年 1月4日起一直在进行铀-235 丰度达 20%的六氟化铀浓缩,³² 自 2021年 4月 17日起一直在进行铀-235 丰度达 60%的六氟化铀浓缩。³³ 伊朗一直持续开展与其 2016年 1月 16日向原子能机构提供的其长期浓缩和浓缩研究与发展(研发)计划不一致的某些浓缩活动(第 52 段)。³⁴

28. 自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构一直没有接触到其用于监测处于贮存状态的离心机和相关基础设施的监视设备所收集的数据和记录(第 29 段、第 47 段、第 48 段和第 70 段)。此外,自 2021 年 5 月 25 日以来,原子能机构一直不能确认设备的运行和更换存储介质以获取所收集的数据和记录。

29. 自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构虽然一直定期接触燃料浓缩厂、燃料浓缩中试厂和福尔多燃料浓缩厂,但却一直无法按要求进行每日接触(第 51 段和第 71 段)。此外,继 2021 年 4 月 11 日燃料浓缩厂事件后,由于安全和安保关切,伊朗在一段有限的时期阻止原子能机构接触燃料浓缩厂级联之间的区域。

C.2.1. 燃料浓缩厂

30. 正如以前所报告的那样,除"全面行动计划"规定的 30 套 IR-1 型离心机级联外(第 27 段),伊朗打算在燃料浓缩厂安装 19 套级联,其中包括六套 IR-1 型离心机级联、六套 IR-2m 型离心机级联、六套 IR-4 型离心机级联和一套 IR-6 型离心机级联。35

31. 2021 年 8 月 25 日,原子能机构核实,为了在燃料浓缩厂进行铀-235 丰度达到 5%的天然六氟化铀浓缩,安装了 30 套 IR-1 型离心机级联、³⁶ 六套 IR-2m 型离心机级联和两套 IR-4 型离心机级联。原子能机构还核实,其余四套 IR-4 型离心机级联、六套 IR-1 型离心机级联和单套 IR-6 型离心机级联尚未开始安装。

32. 2021 年 6 月初至 2021 年 7 月底,伊朗在燃料浓缩厂交替使用天然六氟化铀或铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀作为生产铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀的供料。与供料为天然六氟化铀的那些时期相比,在供料为铀-235 丰度达到 2%的六

21-17984 **9/19**

³¹ GOV/INF/2019/9 号文件第 3 段。

³² GOV/INF/2021/2 号文件第 5 段。

 $^{^{33}}$ GOV/INF/2021/26 号文件第 3 段。据伊朗称,六氟化铀的浓缩丰度存在波动。原子能机构对 2021 年 4 月 22 日采集的环境样本的分析证实了这一点,分析显示铀-235 浓缩丰度高达 63% (见 GOV/INF/2021/29 号文件第 7 段)。

³⁴ GOV/INF/2019/10 号、GOV/INF/2019/12 号、GOV/INF/2019/16 号、GOV/INF/2020/10 号文件和本报告 C.3 部分。

³⁵ GOV/INF/2020/10 号文件第 2 段; GOV/INF/2021/15 号文件第 2 段和 GOV/INF/2020/17 号文件第 2 段; GOV/INF/2021/19 号文件第 3 段和 GOV/INF/2021/27 号文件第 2 段; GOV/INF/2021/24 号文件第 2 段。

³⁶ 按照"全面行动计划"规定(第 27 段) 安装在 30 套级联上的 5060 台 IR-1 型离心机仍处在"全面行动计划"达成时在运单元的配置中。

氟化铀的那些时期,铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀的生产速率更高。2021 年 8 月 25 日,原子能机构核实,29 套 IR-1 型离心机级联、五套 IR-2m 型离心机级联和两套 IR-4 型离心机级联正在燃料浓缩厂装入天然六氟化铀。

33. 自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构一直没有接触到其安装在燃料浓缩厂的监视设备所收集的数据和记录(第 29.1 段),以便监测伊朗从贮存的离心机中取出任何 IR-1 型离心机(见下文 C.3 部分),用以更换在燃料浓缩厂安装的受损或出现故障的 IR-1 型离心机。此外,自 2021 年 5 月 25 日以来,原子能机构一直不能确认其设备的运行或更换存储介质以获取所收集的数据和记录。

C.2.2. 燃料浓缩中试厂

34. 自上份季度报告以来,伊朗一直没有在按计划将其浓缩研发活动迁移到燃料浓缩厂 A1000 楼的隔离区以建立一个新的燃料浓缩中试厂区方面取得进一步进展(第 27 段和第 40 段至第 42 段)。³⁷ 正如以前所报告的那样,³⁸ 原子能机构核实,伊朗已在燃料浓缩中试厂的这个新的隔离区为 18 套级联完成了分集管安装,以开展研发活动。2021 年 8 月 28 日,原子能机构核实,在本报告所涉期间,这 18 套级联的基础设施的安装没有取得进一步进展。

35. 以下是关于燃料浓缩中试厂旧区涉及 1-6 号研发线的研发活动的报告 (第 32-42 段):

- 1号、4号和6号研发线: 正如以前所报告的那样, ³⁹ 2021年4月17日, 原子能机构核实, 伊朗已开始生产铀-235丰度达到60%的六氟化铀。原子能机构于2021年4月21日并再次于2021年5月10日 ⁴⁰ 核实, 伊朗已更改铀-235丰度达到60%的六氟化铀的生产模式。正如以前所报告的那样, ⁴¹ 2021年8月14日, 原子能机构核实, 伊朗已对铀-235丰度达到60%的六氟化铀的新生产模式的"运行线"作了修改。2021年8月28日, 原子能机构核实, 伊朗正在将铀-235丰度达到5%的六氟化铀装入4号和6号研发生产线上两套分别由153台IR-4型离心机和164台IR-6型离心机组成的级联,以便使用这种新生产模式生产铀-235丰度达到60%的六氟化铀。⁴²
- 2号和3号研发线: 2021年8月28日,原子能机构核实,伊朗正继续从2号和3号研发线上积累铀-235丰度达到2%的铀,方法是将天然六氟化铀装入达到以下数量的离心机级联: 九台IR-4型离心机; 五台IR-5型离心机; 四台IR-6型离心机、10台IR-6型离心机和19台IR-6型离心机级联; 三台IR-6s型离心机; 以及10台IR-s型离心机。正在使用天然六氟化铀对以下单体离心机进行测

³⁷ GOV/INF/2020/15 号文件第 2 段。

³⁸ GOV/2021/10 号文件第 22 段。

³⁹ GOV/INF/2021/26 号文件第 3 段。

⁴⁰ GOV/INF/2021/28 号文件第 3 段和 GOV/INF/2021/29 号文件第 3 段。

⁴¹ GOV/INF/2021/40 号文件第 4 段。

⁴² 采用 GOV/INF/2021/22 号文件第 4 段所述的生产模式。

试但未积累浓缩铀:一台 IR-1 型离心机;一台 IR-4 型离心机;两台 IR-5 型离心机;一台 IR-6 型离心机;两台 IR-6s 型离心机;一台 IR-7 型离心机、一台 IR-8 型离心机;一台 IR-9 型离心机。

• 5号研发线: 2021 年 8 月 28 日,原子能机构核实,伊朗正在将天然六氟化 铀装入 5号研发线上的一套 18 台 IR-1 型离心机中型级联和一套 32 台 IR-2m 型 离心机中型级联生产铀-235 丰度达到 2%的铀。

C.2.3. 福尔多燃料浓缩厂

36. 正如以前所报告的那样,伊朗 2019 年 11 月开始在该设施的一个侧翼(2 号单元)浓缩六氟化铀(第 45 段)。43 并且自 2020 年 1 月以来,一直在使用总共六套级联(包含高达 1044 台 IR-1 型离心机)来浓缩六氟化铀(第 46 段)。2021 年 1 月,伊朗将这六套级联重新配置为三组两套相互连通的级联,并开始向工艺线装入铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀,以启动铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀的生产。44 伊朗随后通知原子能机构,伊朗计划在福尔多燃料浓缩厂 2 号单元使用八套级联进行铀浓缩,具体如下:45 两套 IR-6 型离心机级联将装入天然六氟化铀,以生产铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀,从而直接为三组两套相互连通的 IR-1 型离心机级联供料,以生产铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀。

37. 在 2021 年 7 月 27 日的信中,伊朗通知原子能机构,它打算对两套 IR-6 型级联进行"一些配置修改"。2021 年 7 月 31 日,原子能机构审查了福尔多燃料浓缩厂经更新的《设计资料调查表》,其中描述了两套 IR-6 型级联的新配置,这些级联要么将装入天然六氟化铀以生产铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀,要么将装入铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀。对这两套 IR-6 型级联分集管的修改一经完成,将使伊朗能够更加容易地更改这些级联的配置。2021 年 7 月 31 日,原子能机构核实,伊朗已开始在其中一套 IR-6 型级联上安装新分集管。

38. 2021 年 8 月 29 日,原子能机构核实,伊朗正在使用三组两套相互连通的级联中高达 1044 台 IR-1 型离心机,以进行铀-235 丰度达 20%的铀浓缩,⁴⁶ 并且在一个单独位置安装了一台 IR-1 型离心机。⁴⁷ 上述新分集管在其中一套预定 IR-6型离心机级联上的安装工作已接近完成;10 台 IR-6 型离心机已安装在尚未安装新分集管的另一套预定 IR-6 型离心机级联上。

21-17984 **11/19**

⁴³ GOV/2019/55 号文件第 15 段。

⁴⁴ GOV/INF/2021/2 号文件第 5 段。

⁴⁵ GOV/INF/2021/9 号文件第 3 段。

⁴⁶ GOV/2021/10 号文件第 26 段。

⁴⁷ 2018 年 1 月 29 日,伊朗向原子能机构提供了经过更新的福尔多燃料浓缩厂设计资料,其中包括在 2 号单元用于"稳定同位素分离"的单台 IR-1 型离心机位置的临时配置(见 GOV/2018/7 号文件脚注 19)。

C.2.4. 燃料元件板制造厂

- 39. 正如以前所报告的那样,2020年12月,伊朗通知原子能机构,伊朗将在着手生产德黑兰研究堆燃料所用铀-235丰度达到20%的金属铀之前,在伊斯法罕燃料元件板制造厂开始进行使用天然铀生产金属铀的研发活动(第24段和第26段)。48 伊朗还通知原子能机构,将在一套三阶段工艺的第二阶段生产金属铀。2021年2月2日,原子能机构核实,伊朗已开始在燃料元件板制造厂的实验室实验中利用从伊斯法罕铀转化设施转移过来的天然四氟化铀生产金属铀。49
- 40. 正如以前所报告的那样,2021年5月18日,原子能机构核实,在燃料元件板制造厂进行的实验室实验中,用从铀转化设施转移而来的3.1千克四氟化铀形式的天然铀生产了2.42千克天然金属铀。用这2.42千克天然金属铀中的0.85千克生产了0.54千克的硅化铀形式的铀,并用它制造了两块铀硅化物燃料板。原子能机构还核实,该工艺第一阶段即用六氟化铀生产四氟化铀所需设备的安装工作正在进行中。
- 41. 自上份季度报告以来,伊朗一直继续进行使用天然铀和贫化铀生产金属铀的 实验室实验。2021 年 8 月 29 日,原子能机构核实,该工艺第一阶段即用六氟化 铀生产四氟化铀所需设备的安装工作已接近完成。
- 42. 正如以前所报告的那样, 50 2021 年 6 月 23 日,伊朗通知原子能机构,伊朗打算将铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀从纳坦兹转移到铀燃料元件板制造厂,以用于为德黑兰研究堆生产燃料组件 51。2021 年 8 月 29 日,原子能机构核实,伊朗已经为德黑兰研究堆生产了七套标准燃料组件,其中两套已经转移到德黑兰研究堆。转移到德黑兰研究堆的两套燃料组件中的一套包括使用来自另一成员国的第二批货物制造的部分燃料板制成的 12 块燃料板(第 60 段)。
- 43. 2021 年 6 月 28 日,伊朗向原子能机构通报了伊朗打算用于生产德黑兰研究堆新燃料的一套四步骤工艺,其中除其他外,特别包括使用铀-235 丰度达到 20%的金属铀。52 2021 年 7 月 6 日,伊朗通知原子能机构,(在该四步骤工艺第二步生产的)铀-235 丰度达到 20%的二氧化铀将被转移到燃料元件板制造厂的研发实验室,并将在那里转化为四氟化铀,然后转化为金属铀(在该四步骤工艺的第三步)。53、54

⁴⁸ GOV/INF/2021/3 号文件第 5 段。

⁴⁹ GOV/INF/2021/11 号文件第 4 段。

⁵⁰ GOV/INF/2021/36 号文件第 4 段。

⁵¹ 一个标准燃料组件包含 19 块燃料板,一个控制燃料组件包含 14 块燃料板。

⁵² GOV/INF/2021/36 号文件第 5 段。

⁵³ GOV/INF/2021/36 号文件第 9 段。

^{54 &}quot;全面行动计划","附件一一核相关措施",第24段和第26段。

44. 正如以前所报告的那样, 55 2021 年 8 月 14 日,原子能机构在燃料元件板制造厂的研发实验室核实,伊朗使用 257 克铀-235 丰度达到 20%的四氟化铀形式的铀生产了 200 克铀-235 丰度达到 20%的金属铀。2021 年 8 月 29 日,原子能机构核实,该金属铀已被用于生产硅化铀,而且所生产的铀-235 丰度达到 20%的硅化铀不适合制造德黑兰研究堆新燃料所用的燃料板(上文所述四步骤工艺的第四步)。

45. 正如以前所报告的那样,56 2021 年 4 月 7 日,原子能机构在燃料元件板制造厂核实,伊朗已为德黑兰研究堆溶解了六块未经辐照的废燃料板,其中含有 0.43 千克铀-235 丰度达到 20%的铀,并从中萃取了硝酸铀酰溶液并将其转化为碳酸铀酰铵(第 58 段和第 60 段)。57 2021 年 5 月 15 日,原子能机构核实,伊朗为德黑兰研究堆溶解了另一块未经辐照的废燃料板,其中含有 0.08 千克铀-235 丰度达到 20%的铀,并从中萃取了硝酸铀酰溶液。该硝酸铀酰溶液连同上述碳酸铀酰铵被转化为八氧化三铀粉末。据伊朗称,该八氧化三铀粉末将用于生产在德黑兰研究堆辐照的浓缩铀靶件,以用于在钼碘氙设施生产钼。2021 年 4 月 18 日,原子能机构核实了 28 个含铀-235 丰度达到 20%的铀的靶件,其中 26 个已运往钼碘氙设施。2021 年 5 月 18 日,原子能机构核实了另外 22 个含铀-235 丰度达到 20%的铀的靶件。原子能机构还核实,总共 50 个靶件含有 330 克铀-235 丰度达到 20%的铀。58 自那时以来,已生产了另外 10 个含 75 克铀-235 丰度达到 20%的铀的靶件并将它们运至钼碘氙设施。2021 年 8 月 24 日,原子能机构核实,用铀-235丰度达到 20%的铀制造的全部 60 个靶件仍贮存在德黑兰的钼碘氙设施。

C.2.5. 铀转化设施

46. 正如以前所报告的,2021年4月1日,伊朗向原子能机构提供了经更新的铀转化设施《设计资料调查表》,伊朗在其中通知原子能机构,它正开始安装生产金属铀的设备。2021年5月23日,原子能机构核实,该设备已经完成安装,并已准备好使用天然铀或贫化铀运行,尽管尚未将核材料引入生产区。在2021年8月23日的设计资料核实期间,原子能机构观察到,没有核材料被引入生产区。

C.2.6. 德黑兰研究堆

47. 2021 年 8 月 22 日,原子能机构核实,除一块辐照燃料板外,伊朗所有以前辐照过的德黑兰研究堆燃料元件测得的剂量率不低于 1 雷姆/小时(空中一米处)。59 原子能机构还核实,2021 年 8 月 7 日从燃料元件板制造厂收到的两个德黑兰研究堆燃料元件(见上文 C.2.4 部分)尚未进行辐照。

21-17984 **13/19**

⁵⁵ GOV/INF/2021/39 号文件第 3 段。

⁵⁶ GOV/INF/2021/21 号文件第 2 段和第 3 段。

⁵⁷ 亦见联合委员会 2016 年 1 月 6 目的决定 (INFCIRC/907 号文件)。

⁵⁸ 这 50 个靶件系使用从本报告第 29 段和第 30 段所述溶解板中回收的铀-235 丰度达到 20%的八氧化三铀制成。

⁵⁹ 一块含 75 克铀-235 丰度达到 20%的铀的燃料板的剂量率低于这一限值。联合委员会 2015 年 12 月 24 日的决定(INFCIRC/907 号文件)。

C.3. 离心机制造、机械测试和部件存量

48. 自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构一直没有接触到为按照"全面行动计划"的规定监测伊朗的离心机机械测试而安装的其监视设备所收集的数据和记录(第 32 段和第 40 段)。此外,自 2021 年 5 月 25 日以来,原子能机构一直不能确认其设备的运行并更换存储介质以获取所收集的数据和记录。2021 年 1 月,伊朗开始利用"全面行动计划"规定之外的一个新场所(在纳坦兹的一个车间)进行离心机机械测试。

49. 自 2021 年 2 月 23 日以来,伊朗未再向原子能机构提供其离心机转筒、波纹管和转筒组件的产量和存量申报,也不允许原子能机构对该存量中的物项进行核实(第 80.1 段)。此前,伊朗申报的设备还曾被用于"全面行动计划"规定之外的活动,如安装上述级联(第 80.2 段)。自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构一直无法核实伊朗是否生产了任何 IR-1 型离心机,包括 IR-1 型离心机转筒、波纹管或转筒组件,以替换已经损坏或出现故障的离心机(第 62 段)。

50. 自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构却一直没有接触到为监测转筒和波纹管制造而安装的其监视设备所收集的数据和记录。因此,原子能机构没有关于转筒、波纹管和转筒组件存量的资料,也无法确认伊朗在多大程度上正在继续使用未受原子能机构以往持续封隔和监视措施约束的碳纤维制造离心机转筒。60.61

C.4. 浓缩铀库存

- 51. 正如以前所报告的那样,自 2019 年 7 月 1 日以来,原子能机构核实,伊朗的浓缩铀库存总量超过了 300 千克铀-235 丰度达到 3.67%的六氟化铀(或不同化学形态的等量物)(第 56 段)。62 300 千克六氟化铀量相当于 202.8 千克铀。63
- 52. 自上次报告以来,伊朗申报并经原子能机构在浓缩设施核实的铀-235 丰度达到 2%、铀-235 丰度达到 5%、铀-235 丰度达到 20%和铀-235 丰度达到 60%的铀的存量发生了以下变化:
- **燃料浓缩厂:** 伊朗估计 ⁶⁴,在 2021 年 5 月 22 日至 2021 年 8 月 27 日期间,向燃料浓缩厂的级联装入了 2090.0 千克铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀, ⁶⁵ 并使

⁶⁰ GOV/INF/2019/12 号文件第 6 段。

⁶¹ 联合委员会 2016 年 1 月 14 日的决定 (INFCIRC/907 号文件)。

⁶² GOV/INF/2019/8 号文件第 2 段和第 3 段。

⁶³ 考虑到铀和氟的标准原子量。

⁶⁴ 自 2021 年 2 月 23 日以来,由于原子能机构只有在浓缩铀产品从加工过程中移除后才能核实伊朗的浓缩六氟化铀产量,因此对仍在加工过程中的核材料数量只能进行估计。

⁶⁵ 伊朗估计,有 170.3 千克铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀被弃用(即未用于六氟化铀浓缩但仍保留在工艺线上)这些核材料仍处于工艺线上和未被测量;其平均浓缩度可能略高于天然铀水平。这一数量未包括在燃料浓缩厂的低浓铀存量中。

用天然六氟化铀和铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀生产了 746.9 千克铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀(见上文第 32 段)。⁶⁶

- 福尔多燃料浓缩厂: 伊朗估计,在 2021 年 5 月 22 日至 2021 年 8 月 29 日期间,向福尔多燃料浓缩厂的级联装入了 444.3 千克铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀, ⁶⁷ 并生产了 61.5 千克铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀, ⁶⁸ 并作为尾料积累了 348.5 千克铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀。
- 燃料浓缩中试厂: 伊朗估计, 自 2021 年 5 月 22 至 2021 年 8 月 29 日: 在 2 号、3 号和 5 号研发线上生产了 109.6 千克铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀; 427.2 千克铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀被装入安装在 1 号、4 号和 6 号研发生产线上的级联,并在 1 号生产线上生产了 92.6 千克铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀,在 4 号研发生产线上生产了 19.2 千克铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀,在 4 号和 6 号研发生产线上生产了 11.3 千克铀-235 丰度达到 60%的六氟化铀,69 并且作为 1 号研发生产线的尾料积累了 307.1 千克铀-235 丰度达到 2%的六氟化铀。70.71
- 53. 自以上份报告以来,伊朗已在燃料元件板制造厂加工了从纳坦兹收到的 33.0 千克铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀形式的铀。2021 年 8 月 24 日,原子能机构核实,铀-235 丰度达到 20%的非六氟化铀形式的铀存量为 34.9 千克铀 ⁷²,它们包括: 10.6 千克燃料组件形式的铀、23.6 千克中间产品形式的铀 ⁷³ 和 0.7 千克液体和固体废料形式的铀。
- 54. 自 2021 年 2 月 16 日以来,原子能机构一直无法核实伊朗的浓缩铀库存总量 (包含在燃料浓缩厂、燃料浓缩中试厂和福尔多燃料浓缩厂生产的浓缩铀和在燃

21-17984 **15/19**

⁶⁶ 在燃料浓缩厂自 2 月 16 日以来铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀总产量中,原子能机构已核实了 418.8 千克的六氟化铀。

⁶⁷ 伊朗估计,有 34.3 千克铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀被弃用(即未用于六氟化铀浓缩但仍保留在工艺线上)这些核材料仍处于工艺线上和未被测量;其平均浓缩度可能略高于供料水平。这一数量包括在福尔多燃料浓缩厂的低浓铀存量中。

⁶⁸ 在福尔多燃料浓缩厂自 2 月 16 日以来铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀总产量中,原子能机构已核实了 97.0 千克的六氟化铀。

⁶⁹ 在燃料浓缩中试厂自 2021 年 4 月 14 日以来使用 1 号、4 号和 6 号生产线实现的总产量中,原子能机构核实,生产数量如下: 40.7 千克铀-235 丰度达到 5%的六氟化铀、25.1 千克铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀和 12.9 千克铀-235 丰度达到 60%的六氟化铀。

⁷⁰ 伊朗估计,作为 1 号研发线的尾料积累的 307.1 千克六氟化铀的铀-235 浓缩度约为 1%。这些六氟化铀和以前作为 1 号生产线的尾料积累的 44.7 千克六氟化铀(GOV/2021/28 号文件脚注 58)包括在铀-235 丰度达到 2%的浓缩铀库存中。

⁷¹ 关于 1 号、4 号和 6 号生产线的数字系在将营运者估计数和原子能机构核查结果相结合的基础上得出。将在下次实物存量核实时进行全面的核查和材料平衡。

⁷² 包括从一成员国以前运送伊朗的货物中剩余的 1.9 千克铀-235 丰度达到 20%的铀。

⁷³ 包括为德黑兰研究堆新燃料进行金属铀生产实验使用的铀-235 丰度达到 20%的铀。

料浓缩中试厂和福尔多燃料浓缩厂作为供料使用的浓缩铀》。74 根据以上段落中的信息,原子能机构估计,截至 2021 年 8 月 30 日,伊朗的浓缩铀库存总量为 2441.3 千克。这一数字表明自上份季度报告以来减少了 799.7 千克,这是由于使用铀-235 丰度达到 2%的铀生产铀-235 丰度达到 5%的铀所致。该估计库存包含 2372.9 千克六氟化铀形式的铀、34.5 千克氧化铀形式的铀及其它中间产品、21.1 千克燃料组件和燃料棒中的铀以及 12.8 千克液体和固体废料中的铀。

55. 估计的 2372.9 千克六氟化铀形式的浓缩铀库存总量包含: 503.8 千克铀-235 丰度达到 2%的铀(自上份季度报告以来减少 864.1 千克 \ 1774.8 千克铀-235 丰度达到 5%的铀(+1.6 千克 \ 84.3 千克 75 铀-235 丰度达到 20%的铀(+21.5 千克 \ 和 10.0 千克铀-235 丰度达到 60%的铀(+7.6 千克 \

D. 透明度措施

56. 自 2021 年 2 月 23 日以来,原子能机构一直没有接触到其在线浓缩度监测器和电子封记的数据,也没有接触到其已安装的测量装置登记的测量记录(第 67.1 段)。伊朗向为伊朗指派的原子能机构视察员签发了原子能机构所要求的长期签证,在核场址为原子能机构提供了适当的工作空间,并为使用伊朗核场址附近场所的工作空间提供了便利(第 67.2 段)。

57. 自 2021 年 2 月 23 日以来,就向铀转化设施转移在伊朗生产或从任何其他来源取得的铀矿石浓缩物而言,原子能机构没有获得过任何相关资料,或对封隔和监视措施所产生的数据的任何接触(第 68 段)。原子能机构一直没有接触到为监测铀矿石浓缩物生产而安装的其监视设备所收集的数据和记录。此外,自 2021 年 5 月 25 日以来,原子能机构一直没有接触到其设备,以确认设备的运行和更换存储介质以获取所收集的数据和记录。伊朗没有向原子能机构提供关于铀矿石浓缩物生产或关于它是否已从任何其他来源获得铀矿石浓缩物的任何资料(第 69 段)。

E. 其他相关资料

58. 自 2021 年 2 月 23 日以来,伊朗不再按照其"保障协定"的"附加议定书"第 17 条 (b) 款临时适用该"附加议定书"(第 64 段)。在本报告所涉期间,伊朗没有提供更新的申报,原子能机构一直无法根据该"附加议定书"对伊朗的任何场址和场所进行任何补充接触。此外,在本报告所涉期间,伊朗也没有执行伊朗"保障协定"的"辅助安排"中经修订的第 3.1 条 (第 65 段)。随后,伊朗通知原子能机构,它没有在不久的将来建造新核设施的计划,并愿意与原子能机构合作,以找到双方都能接受的处理经修订的第 3.1 条问题的解决办法。GOV/2021/42 号

⁷⁴ 根据伊朗的"保障协定",原子能机构能够在年度实物存量核实中核实每个申报设施的核材料实物存量。

⁷⁵ 自上份季度报告以来,生产了 54.5 千克铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀形式的铀,33.0 千克 铀-235 丰度达到 20%的六氟化铀形式的铀被转移到燃料元件板制造厂,用于制造德黑兰研究 堆燃料和进行德黑兰研究堆新燃料的研发活动。

文件论述了本部分前文所述涉及伊朗执行其"保障协定"和"附加议定书"情况的其他事项 ⁷⁶。

- 59. 在本报告所涉期间,原子能机构无法核实伊朗的其他"全面行动计划"核相关承诺,包括"全面行动计划"附件一的 D、E、S 和 T 各部分所载的承诺。
- 60. 在本报告所涉期间,原子能机构没有出席联合委员会采购工作组"全面行动计划",附件四一"联合委员会",第 6.4.6 段)的任何会议。

F. 总结

- 61. 自 2021 年 2 月 23 日以来,由于伊朗决定停止履行其 "全面行动计划"核相关承诺,包括"附加议定书",原子能机构的核查和监测活动受到了严重削弱。
- 62. 总干事重申,伊朗对原子能机构接触其监测设备的要求没有做出响应,这正在严重损害原子能机构保持了解的连续性的技术能力,而这种能力是原子能机构今后恢复其对伊朗核相关承诺的核查和监测所必需的。原子能机构对于其能够保持了解的连续性的信心正在随着时间的推移而下降,并且现已显著进一步下降。除非伊朗立即纠正这种情况,否则这种信心将继续下降。
- 63. 总干事表示,他可以前往伊朗与新政府成员会面讨论这些问题,以期毫不拖延地解决这些问题。总干事希望通过与伊朗伊斯兰共和国新政府合作性的、富有成效的直接对话,能够解决这些紧迫问题。
- 64. 总干事将酌情继续提出报告。

21-17984 **17/19**

⁷⁶ GOV/2020/51 号文件第 33 段至第 35 段。

附件一

伊朗停止履行其"全面行动计划"核相关承诺 对原子能机构核查和监测的影响 77

原子能机构无法:

监测或核实伊朗重水的产量和存量	第 14 段和第 15 段
核实联合委员会 2016 年 1 月 14 日的决定(INFCIRC/907 号文	第 21 段
件) 所述屏蔽室的使用是否如联合委员会所核准的那样在运行	
监测并核实贮存的所有离心机和相关基础设施是仍在贮存中,	第 70 段
还是已用于更换故障或损坏的离心机	
应请求对纳坦兹和福尔多的浓缩设施进行每日接触	第 71 段和第 51 段
核实浓缩设施的加工材料,以便能够计算出准确的浓缩铀库存	第 56 段
核实伊朗是否按照"全面行动计划"的规定对离心机进行了机	第 32 段和第 40 段
械测试	
监测或核实伊朗离心机转筒、波纹管或已组装转筒的产量和存	第 80.1 段
量	
核实所生产的转筒和波纹管是否符合"全面行动计划"所述离	第 80.2 段
心机设计	
核实所生产的转筒和波纹管是否已用于制造"全面行动计划"	第 80.2 段
中规定活动所需的离心机	
核实转筒和波纹管是否使用符合"全面行动计划"商定规格的	第 80.2 段
碳纤维制造	
监测或核实伊朗的铀矿石浓缩物生产	第 69 段
监测或核实伊朗从任何其他来源采购铀矿石浓缩物的情况	第 69 段
监测或核实在伊朗生产的或从任何其他来源获得的铀矿石浓缩	第 68 段
物是否已转移到铀转化设施	
核实伊朗在"全面行动计划"下的其他核相关承诺,包括"全	_
面行动计划"附件一D、E、S和T各部分中所述的承诺	
在本报告所述期间,接收伊朗的任何更新申报,或对伊朗的任何	附加议定书
场址或场所进行任何补充接触	

⁷⁷ 执行经修订的第 3.1 条是一项法定义务,没有反映在表格中。

附件二

总干事上份季度报告以来的四次更新

GOV/INF	日期	内容
2021/32	2021年6月25日	没有就原子能机构收集和存储数据的设备的继续运
		行达成一致
2021/36	2021年7月6日	与为德黑兰研究堆燃料生产金属铀有关的活动和与
		生产德黑兰研究堆燃料有关的其他活动
2021/39	2021年8月16日	伊朗生产 200 克铀-235 丰度达到 20%的金属铀
2021/40	2021年8月17日	伊朗改变燃料浓缩中试厂 60%六氟化铀生产的运行
		模式

21-17984 **19/19**